

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Заволжский химический завод органического синтеза»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)											
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1				класс 2			класс 3				класс 4
							3.1	3.2	3.3	3.4.				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10			
Рабочие места (ед.)	116	116			0	19	87	1	0	0	9			
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	116	116			0	18	83	5	0	0	10			
из них женщин	38	38			0	7	31	0	0	0	0			
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0			0	0	0	0	0	0	0			
из них инвалидов	0	0			0	0	0	0	0	0	0			

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условия труда	Итоговый класс (подкласс) условия труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
		РУКОВОДИТЕЛИ																						
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Технический директор	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Главный энергетик - главный метролог	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Главный механик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4	Исполнительный директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
СЛУЖАЩИЕ																								
5	Кассир	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА																			
Сектор охраны окружающей среды, охраны труда и технического надзора																			
РУКОВОДИТЕЛИ																			
6	Начальник сектора ООСОТиТН	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
СПЕЦИАЛИСТЫ																			
7	Специалист по охране труда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
8	Инженер по охране окружающей среды (эколог)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
РАБОЧИЕ																			
9А	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
10А (9А)	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
Отделение сетей и подстанций химических производств																			
11	Зам. главного энергетика	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
Производство органических продуктов, синтезируемых на основе органического жирного, ароматического и гетероциклического сырья, в том числе продуктов для синтеза красителей, пигментов и лаков																			
РУКОВОДИТЕЛИ																			
12А	Начальник цеха	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Да	Да
13А (12А)	Начальник цеха	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Да	Да
14А (12А)	Начальник цеха	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Да	Да
15А	Начальник смены	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Да	Да
16А (15А)	Начальник смены	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Да	Да
17А (15А)	Начальник смены	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Да	Да
18А (15А)	Начальник смены	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Да	Да
19	Мастер по ремонту и обслуживанию средств КИПиА химических производств	3.1	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Да
СПЕЦИАЛИСТЫ																			
20	Механик	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Да	Да
21	Энергетик	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Да	Да
РАБОЧИЕ																			
22А	Аппаратчик 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Да	Да
23А (22А)	Аппаратчик 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Да	Да
24А (22А)	Аппаратчик 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Да	Да
25А (22А)	Аппаратчик 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Да	Да
26А (22А)	Аппаратчик 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Да	Да
27А (22А)	Аппаратчик 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Да	Да
28А (22А)	Аппаратчик 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Да	Да
29А (22А)	Аппаратчик 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Да	Да
30А (22А)	Аппаратчик 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Да	Да
31А (22А)	Аппаратчик 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Да	Да
32А (22А)	Аппаратчик 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Да	Да
33А	Аппаратчик 4 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Да	Да
34А (33А)	Аппаратчик 4 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Да	Да

35А (33А)	Аппаратчик 4 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Да	Да
36А (33А)	Аппаратчик 4 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Да	Да
37А (33А)	Аппаратчик 4 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Да	Да
38А (33А)	Аппаратчик 4 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Да	Да
39А (33А)	Аппаратчик 4 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Да	Да
40А (33А)	Аппаратчик 4 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Да	Да
41А (33А)	Аппаратчик 4 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Да	Да
42А (33А)	Аппаратчик 4 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Да	Да
43А (33А)	Аппаратчик 4 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Да	Да
44А (33А)	Аппаратчик 4 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Да	Да
45А (33А)	Аппаратчик 4 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Да	Да
46	Аппаратчик подготовки сырья и от- пуска полуфабрикатов и продукции	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Да	Да
Ремонтная группа																					
47	Слесарь-ремонтник 6 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Да	Да
48А	Слесарь-ремонтник 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Да	Да
49А (48А)	Слесарь-ремонтник 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Да	Да
50А (48А)	Слесарь-ремонтник 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Да	Да
51А (48А)	Слесарь-ремонтник 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Да	Да
52А (48А)	Слесарь-ремонтник 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Да	Да
53А (48А)	Слесарь-ремонтник 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Да	Да
54А (48А)	Слесарь-ремонтник 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Да	Да
55А (48А)	Слесарь-ремонтник 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Да	Да
56А	Слесарь-ремонтник 4 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Да	Да
57А (56А)	Слесарь-ремонтник 4 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Да	Да
58А (56А)	Слесарь-ремонтник 4 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Да	Да
59А (56А)	Слесарь-ремонтник 4 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Да	Да
60А (56А)	Слесарь-ремонтник 4 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Да	Да
61	Электромонтер по ремонту и обслу- живанию электрооборудования	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Да	Да
62	Электрогазосварщик занятый на резке и ручной сварке	3.1	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Да	Да	Да
63А	Слесарь по КИПиА	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Да	Да
64А (63А)	Слесарь по КИПиА	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Да	Да
Отсутствует																					
65А	Подсобный рабочий	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Да	Да
66А (65А)	Подсобный рабочий	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Да	Да
67	Упаковщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ЦЕХ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ И ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ПРОИЗВОДСТВ РУКОВОДИТЕЛИ																					
68	Начальник цеха	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет
69	Заместитель начальника цеха	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет
70А	Мастер смены	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет

71А (70А)	Мастер смены	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет	Да
72А (70А)	Мастер смены	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет	Да
РАБОЧИЕ																									
73А	Машинист насосных установок	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет	Да
74А (73А)	Машинист насосных установок	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет	Да
75А (73А)	Машинист насосных установок	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет	Да
76А (73А)	Машинист насосных установок	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет	Да
77А (73А)	Машинист насосных установок	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет	Да
78А (73А)	Машинист насосных установок	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет	Да

РЕМОНТНАЯ ГРУППА

79А	Слесарь-ремонтник по ремонту, профилактике и обслуживанию промышленной канализации хим производств 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет	Да
80А (79А)	Слесарь-ремонтник по ремонту, профилактике и обслуживанию промышленной канализации хим производств 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет	Да
81А (79А)	Слесарь-ремонтник по ремонту, профилактике и обслуживанию промышленной канализации хим производств 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет	Да
82А (79А)	Слесарь-ремонтник по ремонту, профилактике и обслуживанию промышленной канализации хим производств 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет	Да
83А (79А)	Слесарь-ремонтник по ремонту, профилактике и обслуживанию промышленной канализации хим производств 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет	Да
84А (79А)	Слесарь-ремонтник по ремонту, профилактике и обслуживанию промышленной канализации хим производств 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет	Да
85А (79А)	Слесарь-ремонтник по ремонту, профилактике и обслуживанию промышленной канализации хим производств 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет	Да
86	Слесарь-ремонтник по ремонту, профилактике и обслуживанию промышленной канализации хим производств 4 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет	Да
87	Электротехник занятый на резке и ручной сварке	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет	Да
88	Электромонтер по ремонту и обслуживанию	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет	Да

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Заволжский химический завод органического синтеза»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	Наименование мероприятия	2	Цель мероприятия	3	Срок выполнения	4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	5	Отметка о выполнении	6
<i>Производство органических продуктов, синтезируемых на основе органического жирного, ароматического и гетероциклического сырья, в том числе продуктов для синтеза красителей, пигментов и лаков</i>											
<i>РУКОВОДИТЕЛИ</i>											
12А(13А; 14А). Начальник цеха		Химический: Учитывая вредные условия труда, при работе в запыленных и загазованных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Химический: Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.3532-18		Снижение вредного воздействия химического фактора							
15А(16А; 17А; 18А). Начальник смены		Химический: Учитывая вредные условия труда, при работе в запыленных и загазованных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Химический: Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.3532-18		Снижение вредного воздействия химического фактора							
19. Мастер по ремонту и обслуживанию средств КИПиА химических производств		Химический: Учитывая вредные условия труда, при работе в запыленных и загазованных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Химический: Определить		Снижение вредного воздействия химического фактора							

	необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.3532-18				
СПЕЦИАЛИСТЫ					
20. Механик	Химический: Учитывая вредные условия труда, при работе в запыленных и загазованных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Химический: Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.3532-18	Снижение вредного воздействия химического фактора			
21. Энергетик	Химический: Учитывая вредные условия труда, при работе в запыленных и загазованных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Химический: Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.3532-18	Снижение вредного воздействия химического фактора			
РАБОЧИЕ					
22А(23А; 24А; 25А; 26А; 27А; 28А; 29А; 30А; 31А; 32А). Аппаратчик 5 разряда	Химический: Учитывая вредные условия труда, при работе в запыленных и загазованных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Химический: Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.3532-18	Снижение вредного воздействия химического фактора			
33А(34А; 35А; 36А; 37А; 38А; 39А; 40А; 41А; 42А; 43А; 44А; 45А). Аппаратчик 4 разряда	Химический: Учитывая вредные условия труда, при работе в запыленных и загазованных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов	Снижение вредного воздействия химического фактора			

	дыхания. Химический: Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.3532-18				
46. Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции	Химический: Учитывать вредные условия труда, при работе в запыленных и газозагрязненных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Химический: Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.3532-18	Снижение вредного воздействия химического фактора			
<i>Ремонтная группа</i>					
47. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Химический: Учитывать вредные условия труда, при работе в запыленных и газозагрязненных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Химический: Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.3532-18	Снижение вредного воздействия химического фактора			
48А(49А; 50А; 51А; 52А; 53А; 54А; 55А). Слесарь-ремонтник 5 разряда	Химический: Учитывать вредные условия труда, при работе в запыленных и газозагрязненных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Химический: Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.3532-18	Снижение вредного воздействия химического фактора			
56А(57А; 58А; 59А; 60А). Слесарь-ремонтник 4 разряда	Химический: Учитывать вредные условия труда, при работе в запыленных и газозагрязненных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов	Снижение вредного воздействия химического фактора			

	дыхания. Химический: Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.3532-18				
61. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Химический: Учитывать вредные условия труда, при работе в запыленных и загазованных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Химический: Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.3532-18	Снижение вредного воздействия химического фактора			
62. Электрогазосварщик занятый на резке и ручной сварке	Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса			
	Химический: Учитывать вредные условия труда, при работе в запыленных и загазованных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Химический: Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.3532-18	Снижение вредного воздействия химического фактора. Снижение вредного воздействия химического фактора			
63А(64А). Слесарь по КИПиА	Химический: Учитывать вредные условия труда, при работе в запыленных и загазованных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Химический: Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня хи-	Снижение вредного воздействия химического фактора			

	мических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.3532-18				
Отсутствует					
65А(66А). Подсобный рабочий	Химический: Учитывая вредные условия труда, при работе в запыленных и загазованных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Химический: Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.3532-18	Снижение вредного воздействия химического фактора			
ЦЕХ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ И ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕН- НЫХ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ПРОИЗВОДСТВ РУКОВОДИТЕЛИ					
68. Начальник цеха	Химический: Учитывая вредные условия труда, при работе в запыленных и загазованных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Химический: Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.3532-18	Снижение вредного воздействия химического фактора			
69. Заместитель начальника цеха	Химический: Учитывая вредные условия труда, при работе в запыленных и загазованных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Химический: Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.3532-18	Снижение вредного воздействия химического фактора			
70А(71А; 72А). Мастер смены	Химический: Учитывая вредные условия труда, при работе в запыленных и	Снижение вредного воздействия химического фактора			

	загазованных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Химический: Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.3532-18				
РАБОЧИЕ					
73А(74А; 75А; 76А; 77А; 78А). Машинист насосных установок	Химический: Учитывать вредные условия труда, при работе в запыленных и загазованных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Химический: Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.3532-18	Снижение вредного воздействия химического фактора			
РЕМОНТНАЯ ГРУППА					
79А(80А; 81А; 82А; 83А; 84А; 85А). Слесарь-ремонтник по ремонту, профилактике и обслуживанию промышленной канализации хим производств 5 разряда	Химический: Учитывать вредные условия труда, при работе в запыленных и загазованных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Химический: Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.3532-18	Снижение вредного воздействия химического фактора			
86. Слесарь-ремонтник по ремонту, профилактике и обслуживанию промышленной канализации хим производств 4 разряда	Химический: Учитывать вредные условия труда, при работе в запыленных и загазованных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Химический: Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.3532-18	Снижение вредного воздействия химического фактора			
87. Электрогазоварщик занятый	Химический: Учитывать вредные условия	Снижение вредного воздействия			

на резке и ручной сварке	вля труда, при работе в запыленных и загазованных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Химический: Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.3532-18	ствия химического фактора. Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса			
88. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Химический: Учитывать вредные условия труда, при работе в запыленных и загазованных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Химический: Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.3532-18	Снижение вредного воздействия химического фактора			
89. Машинист экскаватора однокорпусового	Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса			
<i>Лаборатория производственного и технического контроля. Производство органических продуктов, синтезируемых на основе органического жирного, ароматического и гетероцик-</i>					

лического сырья, в том числе продуктов для синтеза красителей, пигментов и лаков РУКОВОДИТЕЛИ						
91. Начальник лаборатории	Химический: Учитывая вредные условия труда, при работе в запыленных и газозагрязненных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Химический: Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.3532-18	Снижение вредного воздействия химического фактора				
РАБОЧИЕ						
93. Лаборант химического анализа 5 разряда	Химический: Учитывая вредные условия труда, при работе в запыленных и газозагрязненных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Химический: Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.3532-18	Снижение вредного воздействия химического фактора				
94А(95А; 96А; 97А). Лаборант химического анализа 3 разряда	Химический: Учитывая вредные условия труда, при работе в запыленных и газозагрязненных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Химический: Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.3532-18	Снижение вредного воздействия химического фактора				
Санитарно-производственная лаборатория. Производство органических продуктов, синтезируемых на основе органического жирного, ароматического и гетероциклического						

сырья, в том числе продуктов для синтеза красителей, пигментов и лаков					
РУКОВОДИТЕЛИ					
98. Начальник лаборатории	Химический: Учитывая вредные условия труда, при работе в запыленных и загазованных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Химический: Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.3532-18	Снижение вредного воздействия химического фактора			
СПЕЦИАЛИСТЫ					
99А(100А). Инженер-лаборант по контролю воздушной среды (газов и пыли) в производстве	Химический: Учитывая вредные условия труда, при работе в запыленных и загазованных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Химический: Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.3532-18	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Отделение по стирке и ремонту спецодежды химических производств					
РАБОЧИЕ					
102. Машинист по стирке и ремонту спецодежды химических производств	Химический: Учитывая вредные условия труда, при работе в запыленных и загазованных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Химический: Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.3532-18	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Котельная					
РАБОЧИЕ					

104. Машинист (кочегар) котельной на твердом топливе	Химический: Учетывая вредные условия труда, при работе в запыленных и газозагрязненных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора		
	Тяжесть: Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного влияния тяжести трудового процесса		
	Микроклимат: 1. Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10. 2. Рассмотреть возможность применения на рабочем месте системы воздушного душирования.	Снижение вредного влияния нагревающего микроклимата		

Дата составления: 01.04.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор ООО «ЗХЗ» _____ Осьминин Владимир Николаевич _____
(должность) (подпись) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник сектора ООСОТИН ООО «ЗХЗ» _____ Скороходов Андрей Викторович _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Специалист по охране труда ООО «ЗХЗ» _____ Чистякова Татьяна Евгеньевна _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3219 _____ Шантгай Михаил Александрович _____
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.)